



Wall Lamps



Wall Lamps

- Schalten vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlussschalter mit einem Lochbohrer ein 220-240V Stromloch, wenn möglich mit Erdungsbohrung zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte ein Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an.
- Befestigen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Befestigungspunkt.
- Testen Sie die Glühlampe in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

- Установи, відповідальна за здійснення припинення електричної мережі.
- Підготувати місце для установки відповідних -пожежний опір для втручання, пожежне місце для наладки.
- Вивести до місця установки жовтого живлення 220-240V 50 Гц в три чотири дні заздалегідь, щоб встиг встановити.
- Зробити свій спосіб, щоб додати 220-240V живлення в електричну мережу, щоб встановити.
- Встановити відповідні вимикачі живлення, щоб встановити місце і надійно закріпити.
- Встановити відповідні вимикачі живлення, щоб встановити місце і надійно закріпити.
- Встановити лампу у цю роль і зафіксувати її.
- Використати електричний струм для відповідної і перенесення в його окрему електричну мережу.

- Установив светильника осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки светильника: монтажное отверстие для вкручивания люминесцентного лампы для начальных.
- Вставить в место установки провода питания 220-240V 50 Гц. в точи числе проделав зачистки, если не имеется в комплекте.
- Подключить светильник к сети 220-240V 50 Гц. Если в светильнике отсутствует предохранитель, то необходимо установить предохранитель.
- Установив светильник в монтажное отверстие люминесцентного место и надежно закрепить.
- Установить лампу в цоколь и зафиксируйте ее.
- Проверить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

Verticut des Herschelwerks / Manufacture factory
Affilite / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produit / Filial de la fábrica / Fábrica de filal / Sñbe
Fabrique / Cabang Fábrik / Branch Factory / Fabrica de ramã
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Omlina zavoda
izgotavljanja / Filia zavodu výrobnika / Olinan
zavodsko-vevradipalmih / Vnuchiti zavuzheniya bolshies /
Dazpovoz zavozdun filialnyy / Ustunqutir dazpuzimur
Ustavuduyun / Фабрика д-лнх / Устунгут Чина.

